

## OBDII DTC ホンダ

EODB ODBII Diagnostic Trouble Codes (DTC)

ホンダ

- P1106 大気圧センサー 測定/機能不良  
P1107 大気圧センサー 電圧低い  
P1108 大気圧センサー 電圧高い  
P1121 スロットル開度指示値より少ない  
P1122 スロットル開度指示値より多い  
P1128 吸気圧指示値より低い  
P1129 吸気圧指示値より高い  
P1149 O2センサー(1番)回路 測定/機能不良  
P1162 O2センサー(1番)回路 不良  
P1163 O2センサー(1番)回路 反応鈍い  
P1164 O2センサー(1番)回路 測定/機能不良  
P1165 O2センサー(1番)回路 測定/機能不良  
P1166 O2センサー(1番)ヒータ回路  
P1167 O2センサー(1番)ヒータシステム  
P1168 O2センサー(1番)LABEL入力低い  
P1169 O2センサー(1番)LABEL入力高い  
P1253 VTECシステム  
P1257 VTECシステム  
P1258 VTECシステム  
P1259 VTECシステム  
P1297 E LD電圧低い  
P1298 E LD電圧高い  
P1300 ミスファイヤ検知 複数シリンドー  
P1336 C SFセンサー信号断続(ノイズ)  
P1337 C SFセンサー 信号なし  
P1351 1 4 シリンダ フロント側点火一次回路故障  
P1352 1 4 シリンダ リア側点火一次回路故障  
P1353 2 3 シリンダ フロント側点火一次回路故障  
P1354 2 3 シリンダ リア側点火一次回路故障  
P1359 CKP/TDCセンサーコネクター外れ  
P1361 TDCセンサー信号断続(ノイズ)  
P1362 TDCセンサー信号なし  
P1366 TDCセンサー2番 信号断続(ノイズ)  
P1367 TDCセンサー2番 信号なし  
P1381 シリンダーポジションセンサー信号断続(ノイズ)  
P1382 シリンダーポジションセンサー信号なし  
P1456 E VAPエミッショントロリーシステム リーク(フュエル回路側)  
P1457 E VAPエミッショントロリーシステム リーク(キャニスター回路)  
P1459 E VAPエミッショントロリーシステム パージフロウスイッチ故障  
P1491 E GRバルブ リフト不適(センサー電圧高い)  
P1498 E GRバルブ リフトセンサー電圧高い(バルブ回路故障)  
P1508 IACバルブ 回路不良  
P1509 IACバルブ 回路不良  
P1519 IACバルブ 回路不良  
P1607 ECU内部故障  
P1655 SEA/S EA A/TMA/TMB信号ライン  
P1660 A/T FIシグナルA 回路  
P1681 A/T FIシグナルA 電圧低い  
P1682 A/T FIシグナルA 電圧高い  
P1686 A/T FIシグナルB 電圧低い  
P1687 A/T FIシグナルB 電圧高い