

連絡先： 自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL：03-5253-8111 内線 42354
アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年1月13日

リコール届出番号	外-1809	リコール開始日	平成24年 1月13日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 ラッセル・マクドナルド・アンダーソン	製作国：英国 製作者名： ジャガーカーズ社	問い合わせ先： ジャガーお客様相談室 0120-922-772
不具合の部位（部品名）	灯火装置（前照灯）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前照灯内部反射鏡の樹脂製光軸調整支持棒の成形工程において、材料の乾燥が不十分なものがあり、樹脂内部に水分が残留し、強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行振動等により光軸調整支持棒が折損し、前照灯の光軸が下向きになり、光軸調整ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該前照灯アセンブリを良品と交換する。		
不具合件数	55 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報、および国土交通省の指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者： 電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者： 日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-1809のステッカーを貼付する。		